

正本

102. 7. 09-03

檔 號：
保存年限：

山豬窟垃圾衛生掩埋場監督委員會 函

臺北市大安區信義路4段184號8樓

地址：11008臺北市市府路1號7樓西北區
承辦人：陳澄湘
電話：02-27208889轉7288
傳真：27206382

受文者：康城工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國102年7月8日

發文字號：山豬窟監委會字第10201110001號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：會議紀錄1份

主旨：檢送本委員會102年6月28日第111次會議紀錄1份，請 查照。

說明：茲訂於102年8月30日（星期五）上午9時召開第112次監督委員會，惠請各位委員預留行程。

正本：洪召集人楚璋、曾副召集人四恭、吳委員盛忠、詹委員炯淵、柳委員立言、郭委員宏亮、張委員瑞芳、蕭委員葆義、王委員曉嵐、余委員岳仲、林委員建華、吳委員俊宗、臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊、臺北市政府環境保護局垃圾衛生掩埋場、台灣威立雅環境服務股份有限公司、康城工程顧問股份有限公司、舞動陽光有限公司、陳柏凱建築師事務所、台灣世曦工程顧問股份有限公司、班可諾有限公司

副本：郭總幹事國鑫、郭幹事孟融（均含附件）

山豬窟垃圾衛生掩埋場監督委員會

山豬窟垃圾衛生掩埋場監督委員會第 111 次委員會會議紀錄

壹、時間：102 年 6 月 28 日（星期五）上午 9 時 00 分

貳、地點：山豬窟垃圾衛生掩埋場管理辦公室 2 樓會議室

參、主席：洪召集人楚璋

記錄：陳澄湘

肆、出席委員及列席單位、人員：

一、出席委員：洪召集人楚璋、曾委員四恭、柳委員立言、蕭委員葆義、
吳委員俊宗、王委員曉嵐、郭委員宏亮、張委員瑞芳

二、列席單位及人員：如簽到表。

伍、勘查山豬窟垃圾衛生掩埋場工程、作業及環境品質現況及報告 103 年 4 月至 102 年 5 月廢棄物進場處理情形。（掩埋場簡報）

決議：洽悉備查。

陸、報告事項

一、提報第 110 次委員會決議事項辦理情形，請 公鑒。

決議：

- （一）有關山水綠生態公園展示規劃設計之 2F 溜滑梯平台-垃圾分類展示，放置鋁罐、鐵罐、玻璃圖片一節，為避免有品牌行銷宣傳之虞，同意以文字標示替代圖片表達。
- （二）有關山水綠生態公園預計於 8 月底開幕，請掩埋場編制固定人力維護園區景觀及環境。
- （三）臨時動議有關山豬窟溪清淤作業是否徹底，會後請掩埋場邀王委員再予確認。
- （四）山豬窟垃圾衛生掩埋場環境品質監測分析計畫 102 年 2 月、102 年 3 月監測分析報告書原則同意。
- （五）餘洽悉備查。

二、提報山豬窟溪及大坑溪 102 年 4 月至 102 年 5 月河川污染巡查結果報告，請 公鑒。

決議：

- （一）有關民眾陳情事項，市民公文、1999 市民熱線及市長信箱等陳情方式應特別註明，以避免外界誤解處理情形有延

遲之情事；另請確認 102 年 4 月 1 日 1999 市民公文住家裝修噪音擾鄰及 102 年 4 月 24 日市長信箱通報南港聖母宮敲鑼打鼓擾鄰，處理陳情案之收受時間。

(二) 洽悉備查。

三、提報「山豬窟垃圾衛生掩埋場綠化工程」、「掩埋場回饋設施修建工程」及「山豬窟環保展示中心興建工程」，請 公鑒。

決議：

(一) 本次會議陳柏凱建築師事務所未派員蒞會報告，爾後請工作人員應確認各報告單位是否收到開會通知及其出席人員是否出席；另請將本次簡報資料書面提供委員參考。

(二) 餘洽悉備查。

四、提報山豬窟游泳池營運狀況，請 公鑒。

決議：

(一) 請舞動陽光公司注意服務人員態度及水池清潔。

(二) 請將每日各時段之救生員名單提交掩埋場核備，並於下次會議納入會議資料報告。

(三) 夏月游泳池使用人數較多，有關水質檢測總菌落數及大腸桿菌部份，目前每月檢測一次顯然過低，請掩埋場協調環保局技術室協助增加檢測頻率至每週一次，並比較檢測時餘氯之檢測結果，以了解其相關性。

(四) 餘洽悉備查。

五、提報北市和平國小新建工程基地內樹木 118 棵，擬移植至山豬窟一案，請 公鑒。

決議：

(一) 8 月份氣溫炎熱，若要移植應特別注意樹木存活率，建議 8 月份移植之棕欖類樹種，延後時程至秋冬(10 月、11 月)較為合適。

(二) 餘洽悉備查。

六、「101 年度山水綠生態公園園區展示規劃設計與施作」執行情形，

請 公鑒。

決議：

- (一) 爾後訂定契約應明列報告內容錯誤率到達某一程度，整份報告需重新製作及校對，以提昇報告品質。
- (二) 本案已於定案階段，爾後若有需要再請班可諾公司列席報告說明。
- (三) 餘洽悉備查。

柒、討論事項

一、提報山豬窟垃圾衛生掩埋場 102 年 4 月至 102 年 5 月環境品質監測報告，請 討論。

決議：

- (一) 有關簡報 p.11、p.12 空氣品質監測結果與環評報告背景值比對表，請將備註 2 及備註 5 合併為同一項目較為明確。
- (二) 有關進場飛灰穩定化物成份，鉛及鋅歷年平均值與目前測值差距頗大，請查明歷年平均值數值偏高原因，並備註說明。
- (三) 有關重機械修護廠區邊坡地錨荷重計監測數值不穩定，是否需要重設，請掩埋場儘快邀集新工處、施作廠商、設計監造單位及康城公司現勘，並提出具體建議及改善。
- (四) 有關 97 年復設之邊坡擋土牆傾斜計底座鏽蝕、螺栓氧化(總計 17 處)等情形，致量測數據不穩定，請掩埋場立即更換修復，以避免量測數值不準確。
- (五) 有關報告書地層地質部分，若撰寫「有異常，將持續觀察」等字眼，應多加陳述異常狀況，並說明是否有潛在性危險。
- (六) 有關簡報河川水質污染分類情形，請增加 RPI 數值，使表格更明確及完善。
- (七) 有關溫水游泳池水質檢測，營運單位之 pH 檢測數值皆為 7.1，其正確度似有疑慮，請營運單位加強校正或更換 pH 電極頭，以增加數值準確性。
- (八) 有關簡報 p.5 地層地質及邊坡安全量測分析之邊坡地層側向

位移傾斜變位「地錨荷重計本次量測荷重為 59.09 噸(壓力)...」，惟質量單位為公噸，重量單位為公噸重，又壓力是單位面積所受之力，即力之單位/面積單位，請修正並注意單位之使用。

(九) 餘洽悉備查。

二、提報山豬窟垃圾衛生掩埋場 102 年 4 月至 102 年 5 月沼氣污染防治工作報告，請 討論。

決議：

(一) 簡報 p.7 沼氣發電容量相對沼氣處理量對照表，縱向 3 為縱向 1 及縱向 2 之合計，請標示明確。

(二) 請注意簡報內容之單位及化學符號之表示應正確(例如：CH₄ 應為 CH₄、hr 應為 h)。

(三) 餘洽悉備查。

捌、臨時動議

一、 中華民國滑雪滑草協會申請認養山水綠生態公園土地設置滑草場報告案。

決議：本案本會原則同意，惟請提出細部規劃報告討論後再行施作，若時間急迫可加開臨時會議。

二、 張委員瑞芳提案：

(四) 有關掩埋場旁南深路 91 巷日前發生兇殺案件，為加強維護周遭治安，建請掩埋場於該地裝設監視器。

(五) 212 公車總站旁需再生土壤種植桂花，請掩埋場協助提供，亦可替掩埋場之再生土推廣宣傳。

決議：依委員意見辦理。

三、 郭總幹事提案：下次會議(第 112 次)訂於 102 年 8 月 30 日(星期五)上午 9 時 00 分召開，如有異動另行通知。

決議：請各位委員預留下次會議當日行程。

玖、散會

~11 時 50 分(以下空白)~