

正 本

檔 號：
保存年限：

山豬窟垃圾衛生掩埋場監督委員會 函

22046
台北縣板橋市文化路2段317號8樓

地址：11008臺北市市府路1號7樓西北區
承辦人：陳澄湘
電話：02-27208889轉7288
傳真：27206382

受文者：宇堂工程顧問有限公司

發文日期：中華民國99年11月9日
發文字號：山豬窟監委會字第09909500001號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：會議紀錄1份

主旨：檢送本委員會99年10月29日第95次會議紀錄1份，請 查照。
說明：茲訂於99年12月31日（星期五）上午9時召開第96次監督委員會，惠請各位委員預留行程。

正本：洪召集人楚璋、曾副召集人四恭、倪委員世標、詹委員炯淵、柳委員立言、郭委員宏亮、林委員嘉明、張委員瑞福、陳委員忠正、蕭委員葆義、王委員曉嵐、余委員岳仲、臺北市政府環境保護局衛生稽查大隊、臺北市政府環境保護局垃圾衛生掩埋場、宇堂工程顧問有限公司、京華工程顧問股份有限公司、銘興營造股份有限公司、舞動陽光有限公司、台灣威立雅環境服務股份有限公司
副本：郭總幹事國鑫、郭幹事孟融

山豬窟垃圾衛生掩埋場監督委員會

1950

山豬窟垃圾衛生掩埋場監督委員會第 95 次委員會會議紀錄

壹、時間：99 年 10 月 29 日（星期五）上午 9 時 00 分

貳、地點：山豬窟垃圾衛生掩埋場管理辦公室 2 樓會議室

參、主席：洪召集人楚璋

記錄：陳滢湘

肆、出席委員及列席單位、人員：

一、出席委員：洪召集人楚璋、曾副召集人四恭、詹炯淵、柳立言、郭宏亮、林嘉明、蕭葆義、陳忠正、王曉嵐

二、列席單位及人員：如簽到表。

伍、會前說明

一、郭幹事孟融報告：掩埋場 9 月底期間因豪大雨影響，致沼氣發電廠與重機械場地區小型坍方，經由掩埋場同仁即時處理，已無大礙。

決議：為因應現今氣候變遷、降雨量日與劇增，請環保局聯繫中興工程顧問公司，針對原設計掩埋場大壩可承受之日降雨量與現今比較，評估大壩可否承受突如其來之暴雨情形，以維護周遭居民生命安全，如時間、經費許可，請中興公司於 12 月委員會簡報；另亦請宇堂公司加強追蹤大壩安全狀況。

二、舞動陽光報告：爾後如遇颱風及東北季風來臨前，可否請掩埋場提前通知撤離時間，以保障游泳池民眾返家安全。

決議：建議掩埋場於颱風及東北季風來臨時，成立掩埋場災害緊急應變中心，即時掌握颱風最新動態，俾利突發狀況之應變。

陸、勘查山豬窟垃圾衛生掩埋場工程、作業及環境品質現況及報告 99 年 8 月至 99 年 9 月廢棄物進場處理情形。(掩埋場簡報)

決議：

(一) 有關「坑口運動公園改建停車場」工程，請掩埋場積極辦理開工事宜。

(二) 餘洽悉備查。

柒、報告事項

一、提報第 94 次委員會決議事項辦理情形，請 公鑒。

決議：

- (一) 因目前國內尚無振動之法規標準，請威立雅公司爾後撰寫報告書請註明「國內尚無管制標準，臚列日本標準供參」。
- (二) 爾後宇堂公司填寫辦理情形說明，請直接摘述辦理結果再於報告內詳述辦理過程，勿僅以詳報告某頁回覆。
- (三) 有關田園綠莊景觀花台草花4~5處種植疑有落差，請京華公司促請銘興公司補植並加強注意草花植栽培養。
- (四) 山豬窟垃圾衛生掩埋場環境品質監測分析計畫6、7月之監測分析報告書請宇堂公司依委員意見修正後由環保局審視確認已修正完竣後始同意備查。
- (五) 餘洽悉備查。

二、提報山豬窟溪及大坑溪99年8月至99年9月河川污染巡查結果報告，請 公鑒。

決議：洽悉備查。

三、提報山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫工程進度，請 公鑒。

決議：

- (一) 請京華公司評估本復育工程是否應在上游端21公頃復育工程位置設置公廁，俾利遊客使用。
- (二) 簡報p.9有關道路夯實密度查驗標註位置之符號K應更正為「k」。
- (三) 餘洽悉備查。

四、提報山豬窟游泳池營運狀況，請 公鑒。

決議：

- (一) 請舞動陽光公司確實注意游泳池使用狀況機動調整餘氯加藥量，避免餘氯偏高影響人體健康。
- (二) 爾後游泳池水質餘氯檢測，若同日有宇堂公司採樣檢測時，請由宇堂公司負責採樣並分樣交付舞動陽光公司檢測，俾利檢測結果之比對。

(三) 餘洽悉備查。

捌、討論事項

一、提送山豬窟垃圾衛生掩埋場 99 年 8 月至 99 年 9 月環境品質監測報告，請 鑒核。

決議：

- (一) 請宇堂公司加強製作簡報內容，避免閱讀者誤解；另簡報 p.32、33、19、20 所述「測值均符合法規標準」，爾後請註明符合何項法規。
- (二) 有關地下水氨氮偏高一節，請宇堂公司可同時於山豬窟溪上游及下游監測井之採樣監測結果比對分析探討原因；另參考過去歷年監測資料加以評估降雨量與氨氮之原因。
- (三) 影響地下水氨氮數值因素眾多，請宇堂公司擴大範圍觀察，將附近民眾生活污水列入數值偏高之因素加以探討。
- (四) 有關山豬窟生態（鳥類、魚類）監測所列測得之種類、數目所代表之意義為何？應將當季生態調查結果與前季做比較，分別說明種類、數目之差異性、可能原因及所代表之意義。
- (五) 簡報 p.44 生物項調查表所列調查結果「山豬窟溪上游孔雀魚 277 隻、下游空白，吳郭魚上游空白、下游 11 隻」，請說明上游與下游檢測結果過於懸殊之原因及大雨對於溪流生物之影響，並註明採樣地點。
- (六) 簡報 p.36 振動監測結果表，請加註明「國內尚無振動標準，臚列日本東京都公害振動規制基準做參考」；另請說明第一種區域與第二種區域係指何種土地調查性質？
- (七) 山豬窟溪上、下游共有 12 個跌水溝，上游清澈見底，經過跌水溝後即混濁，請宇堂公司探討原因為何。
- (八) 月監測報告書 p.3-284、p.3-285、p.3-288 及 p.3-289 統計圖縱座標請加單位，如 dB(A)、dB 等。
- (九) 請修正以下月監測報告附錄：

- 1.p.I-1-33 表內重量 g，請更正為 gw 或 gf 或將重量更正為質量撰寫。
- 2.p.I-1-65 cc 請更正為「 cm^3 」。
- 3.分鐘單位請 MIN 更正為「min」。
- 4.壓力單位 Bar 更正為「Pa」。
- 5.請將 HG 更正為「Hg」。
- 6.p.I-4-59 10^{-6} 符號，請將 U 更正為「 μ 」。
- 7.p.II-4-23 $\mu\text{mho/cm}$ 更正為「 $\mu\text{S/cm}$ 」。
- 8.p.II-3-18 m^3 更正為「 m^3 」。
- 9.p.I-10-8 使用後校正更正為「使用前校正」、攜回後校正更正為「使用後校正」。

(十) 餘洽悉備查。

二、提送山豬窟垃圾衛生掩埋場 99 年 8 月至 99 年 9 月沼氣污染防治工作報告 1 份，請 鑒核。

決議：

- (一) 請將單位符號斜體更正為正體字。
- (二) 請將沼氣處理量改為 SCM 之單位符號。
- (三) 餘洽悉備查。

玖、臨時動議

一、王委員曉嵐提案：跌水溝歷經多年已多處損壞而無跌水功能，請掩埋場修復並加強維護管理，以提升周遭環境品質。

決議：請依委員意見辦理。

二、環保局提案：建議下次會議（第 96 次）訂於 99 年 12 月 31 日（星期五）上午 9 時 00 分假山豬窟垃圾衛生掩埋場 2 樓會議室召開。

決議：請各位委員預留當日行程。

拾、散會

～12 時 10 分（以下空白）～